



El servicio de *xarxa viària* ('red viaria') del Consell de Formentera coloca desde el pasado viernes 23 de enero 300 protectores de palos en las vallas que hay en el borde de la carretera general. Estos protectores son importantes para reducir la peligrosidad de un impacto (el llamado efecto guillotina) en caso de accidente, sobre todo en motocicletas y ciclomotores.

La gran mayoría de estos protectores se instalan en tramos donde el paso del tiempo o por accidentes habían deteriorado o habían saltado. La gran mayoría se han instalado en la zona de la subida de La Mola, pero también se ponen en la rotonda de San Francisco y en Es Caló.

El coste de esta actuación es de 4.200€, ya que se han tenido que adquirir 200 protectores y añadirlos a los que el servicio de xarxa viaria ya tenía en el almacén. Aparte de esta actuación, el servicio de xarxa viaria va cambiando las señales de tráfico a medida que se van deteriorando.